



## NETTOYAGE DES EQUIPEMENTS LAITIERS

# ULTRA ACID

Déminéralisant détartrant

### COMPOSITION PRINCIPALE

Acide phosphorique & acide sulfurique (Déminéralisants)  
CS100 LF (1%)

### DOMAINE D'UTILISATION

- Ultra Acid est un nettoyant acide (déminéralisant, détartrant) utilisé pour les installations laitières. Complète le nettoyage avec Ultra Circ

### PRESENTATION

Bidon de 25l à diluer selon les besoins

### MODE D'APPLICATION

**Préparation** : rincer les équipements après utilisation

**Utilisation automatique** : faire circuler une solution de 200) %0,5ml dans 40l d'eau) entre 83-70°C pendant 10 min, rincer à l'eau froide

**Rinçage final** : après nettoyage avec Ultra Acid, rincer avec de l'eau propre

### MATERIEL REQUIS

Aucun matériel spécial n'est requis



Liquide jaune  
Clair



**quat·chem**  
Pioneers in Hygiene Technology

Adresse : Lotissement 24 Hectars, Bd Hassan II, Imm. 33, RDC, Témara,  
Tél: 05 37 60 07 77, Fax: 05 37 40 66 61, firmaproma@gmail.com

# تنظيف معدات الحلب



سائل أصفر  
فاتح

## أولترا أسيد

يساعد على إزالة المعادن و الكلس.

### مجال الاستعمال

- منظم و مطهر حامضي لمعدات الحلب.
- يكمل التنظيف بأولترا سيرك.

### تقديم

وعاء بلاستيكي ذو 25 لترا.  
يضاف الماء حسب الحاجة.

### طريقة الاستعمال

بعد الحلبه يجب أولاً غسل الأنابيب بالماء النظيف قبل الغسل الرئيسي بالمنظف.  
الاستعمال الأوتوماتيكي : يهياً محلول 0.5 في المائة (200 مل في 40 لتر من الماء) في 77-82 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن 10 دقائق ثم يشطف جيداً بالماء البارد.

### المعدات المطلوبة

لا شيء.

